




1. 개요



세연테크 카메라 검색을 위해 IP Installer Plus를 설치했지만 검색이 안되는 경우가 있습니다.
원인은 다양하게 검토해봐야 하겠지만, 일반적인 경우 대부분의 원인은 윈도우 방화벽에서 허용되지 않은 경우입니다.
이를 해결할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

2. 방법 1 - 방화벽 사용 안함

“Win 키 + R” 키를 누르면 실행 창이 나타납니다.
여기에 “secpol.msc”를 입력하고 엔터 키를 누릅니다.



고급 보안이 포함된 Windows Defender 방화벽 설정에서
Windows Defender 방화벽 속성을 클릭하여 설정 창을 엽니다

각 프로필의 방화벽 상태를 “사용 안 함” 혹은 “구성되지 않음” 으
로 변경하시면 방화벽을 사용하지 않는 상태로 변경됩니다.

다만 이 경우 윈도우의 모든 방화벽 기능을 사용하지 않으므로 보
안에 주의하시기를 바랍니다.

3. 방법 2 - 방화벽에서 IP Installer Plus 예외 처리



제어판 - Windows Defender 방화벽 메뉴에 진입합니다.

혹은 시작메뉴에서 “Windows Defender 방화벽”을 직접 입력하여 검색된 메뉴에서 진입합니다.



Windows Defender 방화벽 메뉴에 진입하면 좌측과 같은 메뉴가 보입니다.

가장 위에 있는 “Windows Defender 방화벽을 통해 앱 또는 기능 허용” 메뉴를 클릭하여 메뉴에 진입합니다.



허용되는 앱 목록이 나타나면 IP Installer Plus 프로그램이 목록에 등록되어 있는지 찾아봅니다.

없다면 허용할 수 있도록 목록에 추가해야 합니다.

“다른 앱 허용” 버튼을 클릭하고, 앱 추가 창을 확인합니다.

로그인 되어 있는 윈도우 계정이 관리자 계정이 아니라면,

“설정 변경” 버튼을 눌러 수정 가능한 상태로 변경해야 할 수 있습니다.

이후 찾아보기 버튼을 클릭하여 “C:\WProgram Files (x86)\WIP Installer Plus” 경로의 IPInstaller Plus.exe 파일을 추가합니다.
개인용네트워크 인지 공용네트워크인지에 따라 체크하세요.